


Návod pro zapojení LED pásku


Segmenty, stříhání pásku



Spojování segmentů



Při letování normálního segmentu před hlavní segment je nutné propojit pouze 2 cesty;



Při letování dvou normálních segmentů a normálního segmentu za hlavní segment je nutné propojit všech 5 cest;

Normální segment bez hlavního segmentu nebude fungovat správně!